

Паспорт доступности объекта *№ 423*
МАДОУ № 238 «Центр развития ребенка – детский сад»,
Проспект Шахтеров 72В.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель организации
Заведующая МАДОУ № 238
«Центр развития ребенка -
детский сад»
Шипунова О.А. _____
Приказ № 41 от 21.01.2008г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 423

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МАДОУ № 238 «Центр развития ребенка – детский сад»
1.2. Адрес объекта: 650061, город Кемерово, пр. Шахтеров, 72В.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 2 этажей, 3673,50 кв.м , в том числе 1 подземный этаж
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11 257,18 кв.м.
1.4. Год постройки здания 2017 год, последнего капитального ремонта. -
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: -.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
полное юридическое наименование: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 238 «Центр развития ребенка-детский сад»
Краткое наименование: МАДОУ № 238 «Центр развития ребенка-детский сад»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 650002, г. Кемерово, ул. Авроры, 10А., тел 8(3842) 66-11-12
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование):
Управление образования администрации города Кемерово
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
650991, город Кемерово, проспект Советский 54, тел 8 (3842) 36-46-19

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: образование
2.2 Виды оказываемых услуг: детский сад
2.3 Форма оказания услуг: на объекте (с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 308 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта),

Маршрутные автобусы и маршрутные такси, остановка «Сельская Больница».

Маршруты № 45,10,56,182,179,31,127,30,82, трамвай № 10

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД – 2 этаж, ДЧИ(К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧИ(К)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступно частично избирательно. (требуется значительные затраты средств).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение ТСП
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение ТСП
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « ____ » _____ 20 ____ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.
3. Решения Комиссии _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
МАДОУ № 238 «Центр развития ребенка – детский сад»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное Автономное Образовательное Учреждение № 238 «Центр развития ребенка – детский сад».
- 1.2. Адрес объекта: 650061, город Кемерово, пр. Шахтеров 72В.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 2 этажей, 3673,50 кв.м , в том числе 1 подземный этаж
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11 257,18 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 2017год, последнего капитального ремонт: -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: -

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
- полное юридическое наименование: Муниципальное Автономное Дошкольное Образовательное Учреждение № 238 «Центр развития ребенка-детский сад»
- Краткое наименование: МАДОУ № 238 «Центр развития ребенка – детский сад»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 650002, город Кемерово, ул. Авроры 10А.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации города Кемерово
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Управление образования города Кемерово, 650000, Кемеровская область, город Кемерово, проспект Советский 54

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 308 человек

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта),
Маршрутные автобусы и маршрутные такси, остановка «Сельская Больница».

Маршруты № 45,10,56,182,179,31,127,30,82, трамвай № 10

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД -2 этаж, ДУ-1 этаж
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение ТСР
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение ТСР
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение ТСР



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
МАДОУ № 238 «Центр развития ребенка – детский сад»

Кемеровская область
Г. Кемерово МАДОУ № 238
«Центр развития ребенка –
детский сад» _____

Наименование территориального
образования субъекта РФ

«____» _____ 20__ г.

1. Общие сведения об объекте

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное Автономное Дошкольное Образовательное Учреждение № 238 «Центр развития ребенка – детский сад»
- 1.2. Адрес объекта: 650061, город Кемерово, пр. Шахтеров 72В.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 2 этажей, 3673,50 кв.м., в том числе 1 подземный этаж
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11 257,18 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 2017год, последнего капитального ремонта:
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
- полное юридическое наименование: Муниципальное Автономное Дошкольное Образовательное Учреждение № 238 «Центр развития ребенка - детский сад»
- Краткое наименование: МАДОУ № 238 «Центр развития ребенка - детский сад»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 650002, город Кемерово, ул. Авроры 10А.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности – образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: Реализация общеобразовательной программы, обучение и воспитание детей дошкольного возраста.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет
- 2.6 Плановая мощность: пропускная способность 308 человек

3. Состояние доступности объекта

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта),
 Маршрутные автобусы и маршрутные такси, остановка «Сельская Больница».
 Маршруты № 45,10,56,182,179,31,127,30,82, трамвай № 10

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	1	18,19, 20,21
2	Вход (входы) в здание	ДУ	2	10,11, 12,13, 14,15, 16,17
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	4	1,2,3,4, 5,6,7,8, 9.
4	Зона целевого назначения здания	ДУ		23

	(целевого посещения объекта)			
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	5	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(К)		18

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступен частично избирательно. (требуются большие затраты средств и времени)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение ТСП
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение ТСП
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

- 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;
4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>4</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>3</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте МАДОУ № 238 на 16 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ 1 _____ на 6 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Утвержденные ГИБДД маршруты школьного автобуса – нет

Руководитель

рабочей группы Заведующая МАДОУ № 238 Шипунова О.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заведующая хозяйством Бычина Татьяна Викторовна

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Старший воспитатель Глебова Лилия Александровна

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)
Комиссией (название). _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МАДОУ № 238 «Центр развития ребенка-детский сад», г. Кемерово, пр. Шахтеров 72В.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	18	-отсутствие элементов информации об объекте.	все	Установить элементы информации об объекте.	Индивидуальные решения с ТСП
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	18, 19, 20, 21	Отсутствие тактильных средств на покрытии пешеходных путей	все	Установить тактильные средства на пешеходные пути.	Индивидуальные решения с ТСП
1.3	Лестница (наружная)	есть	4	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Ширина марша лестниц, доступных МГН, должна быть, как правило, не менее 1,35 м. При расчетной ширине марша лестницы 2,5 м и более следует предусматривать дополнительные разделительные поручни.	все	Расширить лестничные проемы.	Индивидуальные решения с ТСП
1.4	Пандус (наружный)	есть	5	22	Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Завершающие части поручня должны быть длиннее марша или наклонной части пандуса на 0,3 м	все	Установить перила	Индивидуальные решения с ТСП
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Не предусмотрена	нет	Не предусмотрена	нет
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует информационная поддержка на всех путях движения.	все	Обеспечить информационную поддержку на всех путях движения.	Индивидуальные решения с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории прилегающие к зданию участка	ДЧ-И(К)	1	19,20,21	Индивидуальные решения с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Нуждается в установке тактильных средств на покрытии пешеходных путей.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

МАДОУ № 238 «Центр развития ребенка-детский сад», г. Кемерово, пр. Шахтеров 72В.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть		11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	- Ширина марша лестниц, доступных МГН, должна быть, как правило, не менее 1,35 м. При расчетной ширине марша лестницы 2,5 м и более следует предусматривать дополнительные разделительные поручни	все	Расширить лестничные проемы.	Индивидуальные решения с ТСР
2.2	Пандус (наружный)	есть		22	Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Завершающие части поручня должны быть длиннее марша или наклонной части пандуса на 0,3 м	все	Установить перила	Индивидуальные решения с ТСР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть		10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	Узкий дверной проем, отсутствуют фиксаторы.	все	Расширение дверного проема, установка фиксаторов	Индивидуальные решения с ТСР
2.5	Тамбур	есть		23, 24, 25	Узкий	все	Расширение не возможно	Индивидуальные решения с ТСР

ОБЩИЕ требования к зоне				Узкий дверной проем, отсутствуют фиксаторы	все	Расширение дверного проема, установка фиксаторов	
-------------------------------	--	--	--	---	-----	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (вход) в здание	ДЧИ(К)		10,11,12,13,14 15,16	Индивидуальные решения с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Нуждается в расширение дверного проема, установка фиксаторов.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МАДОУ № 238 «Центр развития ребенка-детский сад», г. Кемерово, пр. Шахтеров 72В.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		26, 27	В коридорах здания следует предусматривать установку звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения и текстофонов для посетителей с дефектами слуха.	все	коридорах здания следует предусматривать установку звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения и текстофонов для посетителей с дефектами слуха.	- технические решения невозможны
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		30, 31, 32, 33	Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Завершающие части поручня должны быть длиннее марша или наклонной части пандуса на 0,3 м	все	Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Завершающие части поручня должны быть длиннее марша или наклонной части пандуса на 0,3 м.	технические решения невозможны
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть		10, 11, 12, 13, 14,	Отсутствуют информационные обозначение помещений: -рядом с дверью, со стороны дверной ручки	все	Установка информационных обозначений помещений	Индивидуальные решения с

				15, 16, 17	-на высоте от 1,4 до 1,75м -дублирование рельефные знаками			ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	ест ь		1,2, 3,4, 5,6, 7,8, 9.	Отсутствие тактильных средств на покрытии пешеходных путей	все	Установка тактильных средств на покрытии пешеходных путей	Инди видуа льные решен ия с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Предупредительная информация о препятствиях.	все	Установка оборудования	Инди видуа льные решен ия с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧИ (К)- 1 этаж ВНД-2 ЭТАЖ		,1,2,3, 4,5,6,7,8,9,30,31,32,33	Индивидуальные решения с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступно частично избирательно. Установка оборудования.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МАДОУ № 238 «Центр развития ребенка-детский сад», г. Кемерово, пр. Шахтеров 72В.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			-отсутствие информирующих обозначений помещений.	все	Установить информирующие обозначения помещений	Инди видуа льные решен ия с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		27, 28	Отсутствует специальное адаптированное оборудование для инвалидов	все	Приобретение специального адаптированного оборудования для инвалидов.	Инди видуа льные решен ия с ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие информирующего обозначения помещений. Отсутствие оборудования замкнутых пространств. Отсутствует специальное адаптированное оборудование для инвалидов всех категорий.	все	Установить: -информирующие обозначения помещений; оборудование замкнутых пространств. Приобретение специального адаптированного оборудования для инвалидов всех категорий.	- Инди видуа льные решен ия с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(К)		27,28	Индивидуальные решения с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходимо оборудование кабинета специалиста в соответствии с требованиями для всех категорий инвалидов. Установка информирующих обозначений помещений и оборудования замкнутых пространств.

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
 Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда				-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)				

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)				Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МАДОУ № 238 «Центр развития ребенка-детский сад», г. Кемерово, пр. Шахтеров 72В.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5	29	Отсутствует оборудование замкнутых пространств (в т.ч кабинки туалета); -двусторонней связью с дежурным, -или кнопкой вызова в дежурную комнату. Отсутствует универсальные кабины: -размер в плане ширина - 1,65, глубина 1,8, -рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски, - крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.	Все К	-установка оборудования замкнутых пространств. -оборудование универсальной кабины.	Индивидуальные решения с ТСП
5.2	Душевая/ ванная комната	нет			-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: -универсальных сидений: -в универсальной кабине, -в других санитарно-гигиенических помещениях. Выключатели высоко от уровня пола. Информирующие обозначения помещений: -рядом с дверью, со стороны дверной ручки,	все	Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений, выключатели и розетки, информирующие обозначения помещений.	Индивидуальные решения с ТСП

					-на высоте от 1,4 до 1,75 м, -дублирование рельефных знаков.			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещений	ДУ	5	29	Индивидуальные решения с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходима установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений, выключатели и розетки, информирующие обозначения помещений.

1

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МАДОУ № 238 «Центр развития ребенка-детский сад», г. Кемерово, пр. Шахтеров 72В.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Световые сигнальные устройства, в том числе световые сигнализаторы, световые маячки, светофоры	все	Световые сигнальные устройства, в том числе световые сигнализаторы, световые маячки, светофоры	Индивидуальные технические решения
6.2	Акустические средства	нет			-Отсутствие системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для инвалидов. -Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, соответствовать знакам в нормативных документов по стандартизации; -Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: -непрерывность информации, ориентирование и однозначное опознавание объектов - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, элементов, расположении путей эвакуации.	все	-Отсутствие системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для инвалидов. -Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, соответствовать знакам в нормативных документов по стандартизации; -Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: -непрерывность информации, ориентирование и однозначное опознавание объектов - предусматривать	Индивидуальные технические решения

						возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, элементов, расположении путей эвакуации.	
6.3	Тактильные средства	нет		-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне			-Отсутствие системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для инвалидов. -Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, соответствовать знакам в нормативных документов по стандартизации; -Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: -непрерывность информации, ориентирование и однозначное опознание объектов - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, элементов, расположении путей эвакуации.	все	-Отсутствие системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для инвалидов. -Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, соответствовать знакам в нормативных документов по стандартизации; -Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: -непрерывность информации, ориентирование и однозначное опознание объектов - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, элементов, расположении путей эвакуации.	Индивидуальные технические решения




фото 1




фото 2




фото 3




фото 4




фото 5





фото 6






фото 9



фото 10



фото 11



фото 12



фото 13



фото 14



фото 15



фото 16



фото 17



фото 18



фото 19



фото 20



фото 21



фото 22



фото 23



фото 24




фото 25



фото 26



фото 27



фото 28



фото 29




фото 30



фото 31



фото 32

Акционерное общество "Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости - Федеральное бюро технической инвентаризации"

Кемеровское отделение Восточно-Сибирского филиала АО
"Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ"

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

По состоянию на
Инвентарный номер
Кадастровый номер ОКС

12.09.17 г.
32:401:002:000081720

Тип объекта
Назначение
Наименование

Здание
Нежилое
Детский сад на 280 мест с бассейном

Субъект РФ
Муниципальное образование
Административный район
Элемент улично-дорожной сети
Номер

Кемеровская область
г. Кемерово
Рудничный
пр-кт. Шахтеров
строение 72в